



АКТ ПРИЁМКИ
Задвижек 30ч9066р Ду 300 Ру 10
наименование оборудования

«2» сентября 2013г.

дата приемки

Комиссия в составе: начальника «Управления водоотведения» _____, начальника
_____ начальника
участка водоочистки и водоподготовки _____

И.С.произвела приемку:

Задвижек фланцевых чугунных - Задвижки чугунные - 7 шт.
наименование оборудования
марки 30ч9066р Ду=300 Ру=10,
заводской номер б/н, дата
Дата изготовления -

_____ ,
дополнительная информация (заполняется при необходимости)

дата выпуска -
Поставщик ООО «Магистраль» 454008, г.Челябинск Ю Свердловский тракт, 5-221,
тел.(8-351)725-78-71 ; 725-78-55; 247-80-35

Паспорт завода-изготовителя Паспорт КЗ 1507-300 ОАО«Икар»Курганский завод
трубопроводной арматуры - паспорт предоставлен на одну задвижку б/н

Наличие

При приёмке задвижек комиссией было установлено следующее:

1. Корпусы задвижек и внутренняя поверхность повреждены обширной проникающей коррозией
2. Лако-красочное покрытие (чёрная эмаль) нанесена на повреждённую коррозией поверхность.
3. Движущиеся части и запорный орган задвижек окрашен, что свидетельствует о проведении работ по частичному восстановлению запорной арматуры.
4. Корпусы задвижек имеют многочисленные следы механических повреждений. В частности, ответный фланец крышки одной из задвижек имеет разрыв(трещину), восстановление поверхности корпуса задвижки произведено строительной смесью и покрашено чёрной эмалью, частично отсутствуют крепёжные элементы (болты) корпуса задвижек.

Произвести детальный осмотр внутренней поверхности корпуса задвижек не представляется возможным в связи с обширной коррозией подъёмного механизма. Подъём запорного органа не возможен даже при применении значительных усилий (инструментом).

Выводы комиссии: запорная арматура длительное время находилась в эксплуатации на инженерных сетях. Учитывая многочисленные механические повреждения, нарушение целостности конструктивных элементов, обширное повреждение поверхности глубокой коррозией, нарушение функциональности запорного органа, отсутствие документов качества на задвижки приёмка и ввод в эксплуатацию данной запорной арматуры не возможны. Необходим их возврат поставщику.

Подписи членов

1. Начальник
2. Начальник
3. Начальник
4. Начальник
5. И.о. начал

от 16.09 2013 г. № 1064
на № _____ от _____ 20 ____ г.

Директору ОАО «ИКАР КЗТА»
Привалову С.П.

Уважаемый Сергей Павлович!

Прошу идентифицировать принадлежность предоставленных в наш адрес паспортов качества к задвижкам 30ч906бр Ду300, Ру 10, в количестве 7 шт., которые мы приобрели у ООО «Магистраль» г. Челябинск как задвижки производства ОАО «ИКАР КЗТА». Входной контроль поставленные в наш адрес задвижки не прошли, о чём свидетельствует составленный, согласно инструкции П-7, акт приёмки.

Приложение: - Акт приёмки задвижек 30ч906бр Ду300 .Ру10;
- Предоставленные ООО «Магистраль» паспорта качества» - 7 шт.