



Основные элементы впрыскивающего пароохладителя со струйной форсункой (схема): 1 — корпус ВПО; 2 — защитная рубашка, 3 — штуцер; 4 — крышка штуцера; 5 — водоподающая труба; 6 — дистанционирующие плавники; 7 — палец; 8 — неподвижная опора; 9 — заглушка; 10 — шпилька; 11 — подвижная опора; 12 — подкладное кольцо; 13 — упоры